



Signaturforklaring:

- Betonfliser/sten
- Brosten
- Ny asfalt
- Kantsten - 10 cm lysning
- Kantsten - dykket
- Fodhegn

Note:

Koter og alle ubenævnte mål er i m.
 Koordinatsystem: DKTMS

Det tekniske grundkort for skolens parkeringsplads er mangelfuldt. Trafikplan har optegnet eksisterende forhold ud fra en vurdering ud fra luftfoto og fotos.

Eksisterende afmærkning fremgår ikke af tegningsmaterialet.

Eksisterende skilte fremgår ikke af tegningsmaterialet.

Savtandsopstilling til busser er udført til 15 m busser med køremåder.

Tegninger er udarbejdet på baggrund af materiale fra Hougard Trafik.

FORELØBIGT TRYK
 EJ TIL UDFØRELSE

STEVNS KOMMUNE					
STRØBY SKOLE					
Sagsnr. 1002	Mål 1:500	Dato 06.09.2016	Konst./Tegn. PS	Kontrol RH	Godk. PS
DISPOSITIONSPLAN			F1.1002-100-1		
PRINCIPKITSE					
<p>Hougard Trafik Trafikikkerhed og Vejteknik <small>Vagtvej 7, 4700 Næstved, Tlf.: 29 70 70</small></p>			<p>TRAFIKPLAN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA <small>Trafikplan ApS, Engbævej 12, 8660 Skanderborg, Tlf.: 25 30 06 63</small></p>		